

# Luftet løsning med keramikk

## Løsning Leca® pipe

Keramiske rør har lang levetid og gir fleksibilitet dersom ildstedet senere skal flyttes.



## Fordeler

- Bestandig materiale - og lang levetid
- Gir fleksibilitet i forhold til utskiftning av ildsted
- Trygg løsning

Teglskorsteiner skades ofte på grunn av temperatur, kondens og feil dimensjonering.

Skadene oppstår fordi skorsteinen enten er for stor, eller at den ikke er isolert. Det kan også skyldes begge deler. En slik skorstein kan være brannfarlig og er uøkonomisk.

Se mer i Monteringsbeskrivelse for [Leca Skorsteinsrehabilitering](#).

**Saint-Gobain Byggevarer AS**

Sandstuveien 68  
Postboks 6211 Etterstad  
0603 Oslo  
Tlf: 04455

[weber-norge.no](http://weber-norge.no)

Mai 2022